

Sede Amministrativa
e Magazzino:
Via del Commercio, 64
60131 Ancona - ITALIA
Tel. +39 0712 802 575 r.a.
Fax +39 0712 802 576
www.itapak.com
e-mail: itapak@itapak.it



algi


Sede Legale: Piazza Mazzini, 17
60033 Chiaravalle (AN) - ITALIA
Cap. Soc. € 750.000 i.v.
Cod. Fisc. / P.IVA e n. Iscr. Reg.
Imprese di AN 01223710425
R.E.A. di AN n. 117620

Guanto di protezione
Modello 411

NOTA INFORMATIVA

LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI D'USO

DESCRIZIONE DEL MODELLO



Guanto a 5 dita completamente in maglia, con polsino tubolare in maglia.
Colore: beige

CATEGORIA DI APPARTENENZA I (D.Lg. 4.12.1992 n° 475)

MISURE

Taglia	Lungh. mm	Largh. mm
8	240 ± 5	80 ± 5
10	250 ± 5	90 ± 5

CARATTERISTICHE

Il guanto è indicato per la protezione solamente da "rischi minori" idoneo per protezione da rischi di lieve entità per i quali l'utilizzatore sia in grado di valutare l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione degli effetti lesivi.

IMPIEGHI CONSIGLIATI

Guanto per lavori leggeri dove è richiesta una ottima sensibilità delle dita.

Adatto anche per giardinaggio, movimentazione di materiali non pericolosi, protezione da intemperie, ecc.

Indicato anche per l'utilizzo come sottoguanto per guanti per protezioni specifiche.

Il guanto NON è adatto per:

- calore e fuoco
- prodotti chimici
- freddo (oltre -5 °C)
- tutti gli impieghi non menzionati nella presente nota informativa e in particolar modo per quelli che rientrano nella II e III categoria definita nel D.Lg. 4.12.1992 n° 475

AVVERTENZE

Attenzione: Il guanto risponde alle caratteristiche di sicurezza indicate solo se perfettamente indossato e in perfetto stato di conservazione. La ALGI snc declina ogni responsabilità per eventuali danni o conseguenze derivanti da un uso improprio.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito.

Qualora il guanto non fosse integro (scuciture, rotture o imbrattature), procedere alla sua sostituzione.

La responsabilità dell'identificazione e della scelta del DPI adeguato al tipo di rischio presente nell'ambiente di lavoro è a carico del datore di lavoro (caratteristiche del DPI e categoria di appartenenza).

Pertanto è opportuno che, prima di impiegarlo, venga verificata l'idoneità delle caratteristiche del presente modello alle proprie esigenze.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE

Il guanto deve essere conservato nel suo imballaggio originale in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Deve essere evitato il contatto con prodotti che possono causare l'alterazione delle caratteristiche.

Se ritenuto necessario, il guanto può essere lavato con normale sapone da bucato.

MARCATURA

Sul lato esterno del palmo viene riportata la seguente marcatura:

CE (marcatura)
ALGI (fabbricante)
9 (es. di misura)
411 (modello)

SIGNIFICATO DELLA MARCATURA CE

L'apposizione della marcatura CE significa il rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurezza riportati nell'allegato II della Dir. eur. 89/686/CEE, in particolare per quanto riguarda:

- innocuità
- confort
- destrezza